



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

AREA TECNICA

VERBALE DI SOMMA URGENZA

16.08.2026

Artt.140 D.Lgs. n. 36/2023

INTENSE PRECIPITAZIONI DEL 16/08/2025 – ATTIVAZIONE COLATE DETRITICHE SULLASTA TORRENTIZIA DEL RIO FOSSE – BORG. LES ARNAUDS - INTERVENTI URGENTI

Nel pomeriggio della giornata del 16.08.2026 intorno alle ore 16.00, a causa di intense precipitazioni verificatesi in corrispondenza del bacino dei rio Fosse, si è attivata una colata detritica che, dopo aver riempito e colmato il bacino a tergo della briglia selettiva a pettine posta in apice della conoide, che si trovava in piena efficienza grazie a precedenti operazioni di disalveo (vedasi verbale Consorzi o Forestale Alta Valle Susa del 19.06.2026 prot. 983 registrato al prot. comunale n. 11261 del 19.06.2026), ha proseguito verso valle fino alla confluenza con la Dora di Melezet.

Proprio in corrispondenza della confluenza, pochi metri a monte, è fuoriuscita una piccola quantità di materiale detritico in sx idrografica senza però raggiungere la strada comunale che porta alla loc. Pian del Sole, ciò a causa del forte rallentamento in corrispondenza del tratto terminale, con riempimento della sezione d'alveo (vedasi documentazione fotografica allegata).

Il sottoscritto ing. Francesco Cecchini, avvisato telefonicamente dal collega Paolo Marre abitante nelle vicinanze in borg. Les Arnauds, si recava sul posto a constatare la dinamica torrentizia e provvedeva a contattare le seguenti ditte, trattandosi di operatori idonei alla luce di pregresse esperienze di intervento, al fine di avviare le operazioni di disostruzione del tratto terminale del rio Fosse e rimozione della colata esondata in sx subito a monte della confluenza con la Dora di Melezet, le quali hanno dato immediata disponibilità ad intervenire con ragno escavatore e pala gommata:

- VACHET EMILIANO Borg. Con sede il B.ta Les Arnauds1 -10552 Bardonecchia P. IVA 11020880016
- VACHET ENRICO con sede B.ta Les Arnauds 4, 10052 Bardonecchia P.IVA 10453300013

Visto l'art. 140 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D. Lgs. 36/2023 che recita testualmente:

"1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

10052 –Bardonecchia - Piazza De Gasperi n. 1

Edilizia – Urbanistica : ☎ 0122 909941 – Fax 0122 909949 ✉ Email: tecnico.ep@bardonecchia.it

Lavori pubblici – Patrimonio – Protezione civile – Ambiente: ☎ 0122 909931 – Fax 0122 909939 ✉ Email: tecnico.lpp@bardonecchia.it

☞ web page: www.comune.bardonecchia.to.it PEC: comune.bardonecchia@pec.it

2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.

Preso atto che sussistono oggettive e documentate condizioni di emergenza tali da recare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

DICHIARA

che sussistono le condizioni di somma urgenza per procedere all'affidamento degli interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Fosse in corrispondenza del tratto terminale prima della confluenza con la Dora di Melezet e per la pulizia della zona in sinistra idrografica interessata dalla fuoriuscita di materiale detritico dall'argine.

DISPONE

- Alle imprese contattate e resesi immediatamente disponibili, VACHET EMILIANO Borg. Con sede il B.ta Les Arnauds1 -10552 Bardonecchia P. IVA 11020880016 e VACHET ENRICO con sede B.ta Les Arnauds 4, 10052 Bardonecchia P.IVA 10453300013, l'immediata esecuzione dei lavori di movimentazione del materiale alluvionale per le finalità summenzionate.
- I suddetti interventi si rendono indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

Gli interventi di cui sopra si protrarranno per il tempo necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

I corrispettivi delle prestazioni richieste verranno puntualmente definiti sulla base dell'elenco prezzi concordato con le ditte interessate per i lavori da effettuarsi in somma urgenza.

.

Bardonecchia, lì 16.08.2026

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Francesco Cecchini
f.to digitalmente

allegati:

Documentazione fotografica del 16.08.2026 con estratti foto bacino rio fosse verbale
CFAVS del 19.06.2026 prot. 983

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA EVENTO RIO FOSSE DEL 16.08.2026



Fig.1 – colata tratto termina rio fosse con esondazione parziale sponda sinistra



Fig.2 – colata tratto termina rio fosse confluenza su Dora di Melezet



Fig.3 – intervento con escavatore tipo ragno



Fig.4 – intervento con pala gommata su area esondata oltre la sponda sx



Fig.5 – tratto rio Fosse fra ponte via della Scala e Ponte SP 216



Fig.6 – tratto rio Fosse a monte del Ponte SP 216




Fig.7 – bacino a tergo briglia selettiva in apice conoide rio Fosse



Fig.8 – bacino a tergo briglia selettiva in apice conoide rio Fosse



Fig.9-10 – delimitazione aree di lavoro in sx e dx rio fosse



Fig.11 – situazione bacino a tergo briglia rio fosse fotografata nel verbale CFAVS del 19.06.2026 prot. 983



Fig.12 – situazione bacino a tergo briglia rio fosse fotografata nel verbale CFAVS del 19.06.2026 prot. 983