



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI URBANI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE:

Via Medail

TIPO:

marciapiede, percorso pedonale

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE		x	Parzialmente in cattivo stato di manutenzione.	1
A2 PENDENZA	x		Pendenza naturale del territorio.	0
A3 LARGHEZZA		x	Parzialmente.	2
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		x	Parzialmente.	1
B2 DISLIVELLI		x		1
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x		Elementi sporgenti.	3
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI	x		Cattivo stato di manutenzione.	2
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA	x			0
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		x	Mancanza di arredi urbani.	2
TOTALE:				12

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]

Accessibilità intermedia [11-20]

Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa

Alta

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza
Alta

Rilevanza
Bassa

1	4
2	5
3	6

Accessibilità scarsa

Accessibilità intermedia

Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Viale Capuccio
TIPO: marciapiede

	ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A	PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1	SUPERFICIE	x		Percorso pedonale su strada carrabile.	0
A2	PENDENZA	x		Pendenza naturale del terreno.	0
A3	LARGHEZZA	x			0
B	DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		x	Mancanza di raccordi.	1
B2	DISLIVELLI		x		1
C	OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1	OSTACOLI	x		Elementi sporgenti.	1
D	PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1	PARCHEGGI RISERVATI	x		Cattivo stato di manutenzione.	1
E	ALTRO				
E1	SEGNALETICA	x			0
E2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	x			0
TOTALE:					4

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-10]				
	Accessibilità intermedia [11-20]				
	Accessibilità scarsa [21-30]				
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa		
PRIORITÀ:	Alta	1	4	Accessibilità scarsa	
	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	2	5	Accessibilità intermedia	
		3	6	Accessibilità buona	



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Via Melezet
TIPO: marciapiede, percorso pedonale

	ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A	PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1	SUPERFICIE		x	Mancanza di marciapiede. Cattivo stato di manutenzione.	3
A2	PENDENZA	x		Pendenza naturale del territorio.	0
A3	LARGHEZZA		x	Parzialmente.	2
B	DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		x	Mancanza di raccordi.	3
B2	DISLIVELLI		x	Mancanza di raccordi.	2
C	OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1	OSTACOLI	x			0
D	PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1	PARCHEGGI RISERVATI		x		3
E	ALTRO				
E1	SEGNALETICA	x			0
E2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		x		3
TOTALE:					16

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]
Accessibilità intermedia [11-20]
Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa
Alta

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Via Mallen
TIPO: percorso pedonale

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE	x		Parzialmente. Mancanza di marciapiede.	1
A2 PENDENZA	x			0
A3 LARGHEZZA	x		Mancanza di marciapiede.	0
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x			0
B2 DISLIVELLI	x			0
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x			0
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI	x			0
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA	x		Cattivo stato di manutenzione.	1
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	x			0
TOTALE:				2

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-10]			
	Accessibilità intermedia [11-20]			
	Accessibilità scarsa [21-30]			
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
PRIORITÀ:	Alta	1	4	Accessibilità scarsa
	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	2	5	Accessibilità intermedia
		3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Viale Callet
TIPO: percorso pedonale

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE		x	Mancanza di marciapiede.	3
A2 PENDENZA	x		Pendenza naturale del territorio.	0
A3 LARGHEZZA		x	Mancanza di marciapiede.	3
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		x	Mancanza di marciapiede.	3
B2 DISLIVELLI		x	Mancanza di marciapiede.	2
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x		Elementi sporgenti.	2
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI		x		3
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA	x			1
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA		x		2
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		x		3
TOTALE:				22

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-10] Accessibilità intermedia [11-20] Accessibilità scarsa [21-30]										
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta Rilevanza Bassa									
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	<table><tr><td>1</td><td>4</td><td>Accessibilità scarsa</td></tr><tr><td>2</td><td>5</td><td>Accessibilità intermedia</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>Accessibilità buona</td></tr></table>	1	4	Accessibilità scarsa	2	5	Accessibilità intermedia	3	6	Accessibilità buona
1	4	Accessibilità scarsa									
2	5	Accessibilità intermedia									
3	6	Accessibilità buona									



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Via Giolitti
TIPO: percorso pedonale

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE	x		Con assistenza.	0
A2 PENDENZA	x		Pendenza naturale del terreno.	0
A3 LARGHEZZA	x			0
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x			0
B2 DISLIVELLI	x			0
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x			0
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI	x		In Piazza Suspize.	0
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA	x			0
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	x		In Piazza Suspize.	0
TOTALE:				0

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]

Accessibilità intermedia [11-20]

Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa

Alta

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta

Rilevanza Bassa

1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Via Des Geneys
TIPO: marciapiede

	ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A	PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1	SUPERFICIE	x		Parzialmente in cattivo stato di manutenzione.	1
A2	PENDENZA	x		Pendenza naturale del territorio	2
A3	LARGHEZZA		x	Parzialmente adeguata.	3
B	DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		x	Mancanza di raccordi.	3
B2	DISLIVELLI		x	Mancanza di raccordi.	2
C	OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1	OSTACOLI	x			0
D	PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1	PARCHEGGI RISERVATI	x		In Piazza Don Vachet.	0
E	ALTRO				
E1	SEGNALETICA	x			0
E2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	x		In Piazza Don Vachet.	0
TOTALE:					11

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]

Accessibilità intermedia [11-20]

Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta

Rilevanza Bassa

1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Viale della Vittoria
TIPO: marciapiede

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE	x		Parzialmente.	1
A2 PENDENZA	x		Pendenza naturale del territorio.	0
A3 LARGHEZZA	x			0
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		x	Mancanza di raccordi.	2
B2 DISLIVELLI		x		1
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI		x	Arredo urbano.	1
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI		x		3
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA		x	Cattivo stato di manutenzione di attraversamenti.	2
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	x		Parzialmente. Mancanza di arredo urbano.	1
TOTALE:				11

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]

Accessibilità intermedia [11-20]

Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta

Rilevanza Bassa

1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Via Grandis
TIPO: percorso pedonale

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE	x			0
A2 PENDENZA	x			0
A3 LARGHEZZA	x			0
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		x		2
B2 DISLIVELLI	x			0
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x			0
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI	x		Cattivo stato di manutenzione.	2
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA	x			0
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	x		In Piazza Don Vachet.	0
TOTALE:				4

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-10] Accessibilità intermedia [11-20] Accessibilità scarsa [21-30]			
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1	4	Accessibilità scarsa
		2	5	Accessibilità intermedia
		3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Via Stazione
TIPO: marciapiede

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE		x	Parzialmente. Mancanza di marciapiede.	3
A2 PENDENZA	x			0
A3 LARGHEZZA		x	Parzialmente. Mancanza di marciapiede.	3
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		x	Mancanza di raccordi.	2
B2 DISLIVELLI		x	Mancanza di raccordi.	1
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x			3
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI	x		In Piazza Europa.	0
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA	x			0
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	x			0
TOTALE:				12

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]

Accessibilità intermedia [11-20]

Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa

Alta

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI URBANI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE:
TIPO:

Viale Bramafam
percorso pedonale

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE		x	Mancanza di marciapiede.	3
A2 PENDENZA	x		Pendenza naturale del territorio.	0
A3 LARGHEZZA		x	Mancanza di marciapiede.	3
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		x	Numero non idoneo.	2
B2 DISLIVELLI		x		2
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI		x	Alberi. Elementi sporgenti.	3
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI		x		3
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA		x		2
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		x		3
TOTALE:				21

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-10] Accessibilità intermedia [11-20] Accessibilità scarsa [21-30]			
RILEVANZA:	Bassa Alta	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1 2 3	4 5 6	Accessibilità scarsa Accessibilità intermedia Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI URBANI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE:

Viale San Francesco

TIPO:

marciapiede, percorso pedonale, parcheggio

	ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A	PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1	SUPERFICIE	x		Parzialmente.	1
A2	PENDENZA	x		Pendenza naturale del territorio.	0
A3	LARGHEZZA	x			0
B	DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x			0
B2	DISLIVELLI	x			0
C	OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1	OSTACOLI		x	Arredo urbano.	1
D	PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1	PARCHEGGI RISERVATI	x			0
E	ALTRO				
E1	SEGNALETICA	x			0
E2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	x			0
TOTALE:					2

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-10]				
	Accessibilità intermedia [11-20]				
	Accessibilità scarsa [21-30]				
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa		
PRIORITÀ:	Alta	1	4	Accessibilità scarsa	
	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	2	5	Accessibilità intermedia	
		3	6	Accessibilità buona	



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Piazza De Gasperi
TIPO: piazza, parcheggio

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE	x		Cattivo stato di manutenzione.	1
A2 PENDENZA	x			0
A3 LARGHEZZA	x			0
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x			0
B2 DISLIVELLI	x			0
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x			0
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI	x			0
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA	x			0
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	x		Su Via Einaudi.	0
TOTALE:				1

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]

Accessibilità intermedia [11-20]

Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa

Alta

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza	Rilevanza	
Alta	Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Piazza Valle Stretta
TIPO: piazza, parcheggio

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE	x			0
A2 PENDENZA	x			1
A3 LARGHEZZA	x			1
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x			0
B2 DISLIVELLI	x			0
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x			0
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI	x			0
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA	x			0
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	x			0
TOTALE:				2

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-10]			
	Accessibilità intermedia [11-20]			
	Accessibilità scarsa [21-30]			
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
PRIORITÀ:	Alta	1	4	Accessibilità scarsa
	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	2	5	Accessibilità intermedia
		3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI URBANI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Piazza Don Vachet

TIPO: piazza

	ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A	PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1	SUPERFICIE		x	Cattivo stato di manutenzione.	2
A2	PENDENZA	x		Dislivelli naturali.	0
A3	LARGHEZZA		x	Parzialmente adatta.	1
B	DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		x	Mancanza di raccordi tra dislivelli.	2
B2	DISLIVELLI		x		1
C	OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1	OSTACOLI		x	Pali e arredo urbano d'intralcio.	1
D	PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1	PARCHEGGI RISERVATI	x		Cattivo stato di manutenzione.	1
E	ALTRO				
E1	SEGNALETICA	x			0
E2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	x			0
TOTALE:					8

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]

Accessibilità intermedia [11-20]

Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta

Rilevanza Bassa

1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Piazza Europa
TIPO: piazza

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE		x	Cattivo stato di manutenzione.	2
A2 PENDENZA	x			0
A3 LARGHEZZA	x			0
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x			0
B2 DISLIVELLI	x			0
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x			0
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI	x			0
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA	x			0
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	x			0
TOTALE:				2

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]

Accessibilità intermedia [11-20]

Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa

Alta

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza	Rilevanza	
Alta	Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Piazza della Fiera
TIPO: piazza, parcheggio

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE	x			0
A2 PENDENZA	x			0
A3 LARGHEZZA	x			0
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		x		1
B2 DISLIVELLI	x		Piazza sopraelevata, da mantenere i raccordi.	1
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x			0
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI	x			0
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA		x	Presenza di un nuovo WC adeguato per disabili.	1
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	x			0
TOTALE:				3

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-10] Accessibilità intermedia [11-20] Accessibilità scarsa [21-30]			
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1	4	Accessibilità scarsa
		2	5	Accessibilità intermedia
		3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Sottopassaggio
TIPO: percorso pedonale, attraversamento/incrocio

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE	x			0
A2 PENDENZA		x		3
A3 LARGHEZZA	x			0
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x			0
B2 DISLIVELLI	x			0
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x			0
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI		x	Non applica.	0
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA		x		3
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA		x		3
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		x	Non applica.	0
TOTALE:				9

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]

Accessibilità intermedia [11-20]

Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa

Alta

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI URBANI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE:

Via Donatori di Sangue e Via Papa Giovanni XXIII

TIPO:

percorso pedonale, area verde/attrezzata

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE	x			0
A2 PENDENZA	x		Pendenza naturale del territorio	0
A3 LARGHEZZA	x			0
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x			0
B2 DISLIVELLI	x			0
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x			0
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI		x	Non applica.	0
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA	x			0
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		x	Non applica.	0
TOTALE:				0

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-10] Accessibilità intermedia [11-20] Accessibilità scarsa [21-30]			
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1	4	Accessibilità scarsa
		2	5	Accessibilità intermedia
		3	6	Accessibilità buona

Riferimenti: Capitolo 4.3.1 - Relazione Illustrativa PEBA



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Parco Giochi Mallen
TIPO: area verde/attrezzata

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE		x	Sterrata.	3
A2 PENDENZA	x		Pendenza naturale del territorio.	0
A3 LARGHEZZA		x	Necessaria la realizzazione di un percorso in pietra che consenta un'accessibilità facilitata a persone con disabilità.	3
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x			1
B2 DISLIVELLI	x			1
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x		Vegetazione ed alberi.	3
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI	x		In comune con altre strutture adiacenti.	0
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA		x		2
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA		x		2
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	x			0
TOTALE:				15

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]
Accessibilità intermedia [11-20]
Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa
Alta

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Viale Bramafam/Viale della Vittoria
TIPO: attraversamento/incrocio

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE	x		Parzialmente.	1
A2 PENDENZA	x			0
A3 LARGHEZZA	x			0
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x		Parzialmente.	1
B2 DISLIVELLI	x			0
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x			0
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI		x	Non applica.	0
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA	x			0
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		x	Non applica.	0
TOTALE:				2

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]

Accessibilità intermedia [11-20]

Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa

Alta

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Via Melezet/Via Mallen
TIPO: attraversamento/incrocio

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE		x		3
A2 PENDENZA	x			0
A3 LARGHEZZA		x		3
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI		x		3
B2 DISLIVELLI	x			0
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x			0
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI		x	Non applica.	0
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA		x		1
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		x	Non applica.	0
TOTALE:				10

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]

Accessibilità intermedia [11-20]

Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa

Alta

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI URBANI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Piazza Europa/Viale della Vittoria

TIPO: attraversamento/incrocio

	ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A	PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1	SUPERFICIE	x			0
A2	PENDENZA	x			0
A3	LARGHEZZA	x		Parzialmente.	1
B	DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x		Parzialmente.	1
B2	DISLIVELLI	x			0
C	OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1	OSTACOLI	x			0
D	PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1	PARCHEGGI RISERVATI		x	Non applica.	0
E	ALTRO				
E1	SEGNALETICA		x		2
E2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		x	Non applica.	0
TOTALE:					4

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]

Accessibilità intermedia [11-20]

Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

AMBITI URBANI

Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Viale della Vittoria/Via Mallen

TIPO: attraversamento/incrocio

	ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A	PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1	SUPERFICIE	x		Cattivo stato di manutenzione.	1
A2	PENDENZA	x			0
A3	LARGHEZZA		x	Parzialmente.	2
B	DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x		Cattivo stato di manutenzione.	1
B2	DISLIVELLI	x			0
C	OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1	OSTACOLI		x	Alberi.	1
D	PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1	PARCHEGGI RISERVATI		x	Non applica.	0
E	ALTRO				
E1	SEGNALETICA	x			0
E2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		x	Non applica.	0
TOTALE:					5

LIVELLO:

Accessibilità buona [0-10]

Accessibilità intermedia [11-20]

Accessibilità scarsa [21-30]

RILEVANZA:

Bassa

Alta

PRIORITÀ:

Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.

Rilevanza	Rilevanza	
Alta	Bassa	
1	4	Accessibilità scarsa
2	5	Accessibilità intermedia
3	6	Accessibilità buona



SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AMBITI URBANI
Riferimenti Normativi: DPR 503/96, DM 236/89, Codice della Strada, DLgs. 285/92, DM 05/11/2001 e smi

LOCALIZZAZIONE: Via Medail/Viale Bramafam
TIPO: attraversamento/incrocio

ELEMENTO	SI	NO	NOTE	VALORE
A PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE/PERCORSO PEDONALE				
A1 SUPERFICIE	x			0
A2 PENDENZA	x			0
A3 LARGHEZZA	x		Percorso adeguato su unico lato.	1
B DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE				
B1 ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	x			0
B2 DISLIVELLI	x			0
C OSTACOLI SUL PERCORSO ASSENTI				
C1 OSTACOLI	x			0
D PARCHEGGI RISERVATI IN NUMERO E DIMENSIONE IDONEI				
D1 PARCHEGGI RISERVATI		x	Non applica.	0
E ALTRO				
E1 SEGNALETICA		x	Cattivo stato di manutenzione.	2
E2 ILLUMINAZIONE ADEGUATA	x			0
E3 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO		x	Non applica.	0
TOTALE:				3

LIVELLO:	Accessibilità buona [0-10]			
	Accessibilità intermedia [11-20]			
	Accessibilità scarsa [21-30]			
RILEVANZA:	Bassa	Rilevanza Alta	Rilevanza Bassa	
	Alta			
PRIORITÀ:	Ordine di priorità degli interventi calcolato in base alla relazione tra il livello di accessibilità e la rilevanza dell'edificio.	1	4	Accessibilità scarsa
		2	5	Accessibilità intermedia
		3	6	Accessibilità buona