

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO

Schede valanghe

EGE8

GENNAIO 2025

Progetto urbanistico
arch. Giovanni Alifredi

Responsabile del procedimento
ing. Francesco Cecchini

Il Sindaco

Studio geologico e idraulico
dott. geol. Eugenio Zanella
ing. Livio Martina

Aggiornamento studio geologico
dott. geol. Stefano Sartini


Il Segretario Comunale

PROPOSTA TECNICA DEL
PROGETTO PRELIMINARE
D.C.C. n. 2 del 22/04/2015

PROGETTO PRELIMINARE
D.C.C. n. 27 del 15/06/2021

PROPOSTA TECNICA DEL
PROGETTO DEFINITIVO
D.C.C. n. 30 del 21.12.2022

PROGETTO DEFINITIVO



1. Premessa

Il presente elaborato integra ed aggiorna l'elaborato redatto nel 2008 dai dott. geol. Leporati e Zanella nell'ambito della Variante di adeguamento al PAI del PRGC di Bardonecchia, redatto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Valanghe (SIVA - Sito Informativo Valanghe) di ARPA Piemonte aggiornato a dicembre 2023.

Nell'elaborato TGE10 – Carta delle Valanghe (scala 1:20.000 - Gennaio 2024) rispetto alla versione del 2008 sono evidenziate n.4 aree nelle quali è stata aggiornata la perimetrazione di settori di versante interessati da fenomeni valanghivi.

A seguire sono riportate le schede di approfondimento dei fenomeni valanghivi tratte dal SIVA e riferite all'elaborato TGE10 – Carta delle Valanghe.

Come indicato sul sito istituzionale del SIVA: *“E' importante ricordare che la cartografia qui presentata non fornisce indicazioni di tipo previsionale ma costituisce una base di conoscenze utile a svolgere i necessari approfondimenti a seconda dell'ambito applicativo in cui venga impiegata. La scala idonea di rappresentazione ed impiego delle informazioni è 1:25.000 o eventualmente inferiore”*



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Jafferau - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153100
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2670	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2500
Dislivello (m):	170	Lunghezza reale (m):	340
Sito valanghivo n°	01_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO
Ubicazione	Zona delle creste
Morfologia	Dato non rilevato
Inclinazione media	45
Esposizione media	Sud-Ovest
Substrato	
	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA
Luogo di arresto	• Lungo il versante
Note	
	• Assenti

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Nessun danno	• Nessun danno

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Non presenti	Mod.7 Aineva
	Non presenti
	Note generali

FOTO	FONTI
Non presenti	Non presenti
Rilevatore	CFAVS
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]
	Data primo rilevamento
	1991
	Data aggiornamento
	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Jafferau - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Dora Bardonecchia	Sezione CTR:	153100
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2520	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2400
Dislivello (m):	120	Lunghezza reale (m):	292
Sito valanghivo n°	02_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud-Ovest	Inclinazione media	35
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Frana Les Issards - località Bardonecchia, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Dora Bardonecchia	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2100	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1880
Dislivello (m):	180	Lunghezza reale (m):	589
Sito valanghivo n°	03_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	35	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Nord-Ovest	Inclinazione media	32
Substrato		Substrato	• Canale in bosco di conifere

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Lungo il versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1993 marzo 1	• Bosco	Mod.7 Aineva	• 1993.03.01
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	

Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Testa del Ban - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2420	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2030
Dislivello (m):	390	Lunghezza reale (m):	830
Sito valanghivo n°	04_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1938	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1955	• Nessun danno	Note generali	
1963	• Nessun danno		
1966	• Nessun danno		
1970	• Nessun danno		
1973	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Testa del Ban - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153100
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2600	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2030
Dislivello (m):	570	Lunghezza reale (m):	1151
Sito valanghivo n°	05_R_TO	Sito ASTV	90_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1938 febbraio 23	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1955	• Nessun danno	Note generali	
1963	• Nessun danno		
1966	• Nessun danno		
1970 aprile 21	• Nessun danno		
1973	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Jafferau - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153100
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2580	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2080
Dislivello (m):	500	Lunghezza reale (m):	1150
Sito valanghivo n°	06_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Jafferau - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153100
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2550	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2090
Dislivello (m):	460	Lunghezza reale (m):	903
Sito valanghivo n°	07_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Jafferau - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153100
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2620	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2120
Dislivello (m):	500	Lunghezza reale (m):	1020
Sito valanghivo n°	08_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	
Morfologia	Dato non rilevato	
Inclinazione media	40	
Esposizione media	Nord-Est	
Substrato		
	Profilo	Dato non rilevato
	Andamento planimetrico	Rettilineo
	Morfologia	Canalone
	Inclinazione media	28
	Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	
Note		
	Tipologia	• Assenti
	Note	

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Bosco	• Bosco

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti	Mod.7 Aineva	Non presenti
	Note generali	

FOTO	FONTI		
Non presenti	Non presenti		
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Jafferau - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153100
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2650	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2140
Dislivello (m):	510	Lunghezza reale (m):	817
Sito valanghivo n°	09_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	
Morfologia	Dato non rilevato	
Inclinazione media	40	
Esposizione media	Nord-Est	
Substrato		
	Profilo	Dato non rilevato
	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
	Morfologia	Canalone
	Inclinazione media	30
	Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	
Note		
	Tipologia	• Assenti
	Note	

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Bosco	• Bosco

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti	Mod.7 Aineva	Non presenti
	Note generali	

FOTO	FONTI		
Non presenti	Non presenti		
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Jafferau - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153100
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2700	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2190
Dislivello (m):	510	Lunghezza reale (m):	944
Sito valanghivo n°	10_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO
Ubicazione	Zona delle creste
Morfologia	Dato non rilevato
Inclinazione media	40
Esposizione media	Nord-Est
Substrato	
	• Canale in bosco di conifere

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA
Luogo di arresto	• Nel fondovalle
Note	
	• Assenti
	Note

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
	• Bosco

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Non presenti	Mod.7 Aineva
	Non presenti
	Note generali

FOTO	FONTI
Non presenti	Non presenti
Rilevatore	CFAVS
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]
	Data primo rilevamento
	1991
	Data aggiornamento
	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Jafferau - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153100
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2780	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2600
Dislivello (m):	180	Lunghezza reale (m):	394
Sito valanghivo n°	11_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Persone travolte		• Persone travolte	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1988 febbraio 14	• Persone travolte	Mod.7 Aineva	• 1988.02.14
		Note generali	5 travolti, 2 morti
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Jafferau - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153100
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2580	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2210
Dislivello (m):	370	Lunghezza reale (m):	972
Sito valanghivo n°	12_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Canale in bosco di conifere

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1990	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange di Valfredda - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153100
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2340	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2230
Dislivello (m):	110	Lunghezza reale (m):	304
Sito valanghivo n°	13_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO
Ubicazione	Profilo
Fra le creste e il limite del bosco	Dato non rilevato
Morfologia	Andamento planimetrico
Dato non rilevato	Confluenza di canali
Inclinazione media	Morfologia
35	Canalone
Esposizione media	Inclinazione media
Nord	25
Substrato	Substrato
	• Canale in bosco di conifere

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA
Luogo di arresto	Tipologia
• Nel fondovalle	• Assenti
Note	Note

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Bosco	• Bosco

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Non presenti	Mod.7 Aineva
	Non presenti
	Note generali

FOTO	FONTI
Non presenti	Non presenti

Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Passo di Valfredda - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153070
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2930	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2650
Dislivello (m):	280	Lunghezza reale (m):	854
Sito valanghivo n°	14_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Sud-Ovest	Inclinazione media	25
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Roche Ronde - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	3000	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2450
Dislivello (m):	550	Lunghezza reale (m):	951
Sito valanghivo n°	15_R_TO	Sito ASTV	89_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	35	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	27
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1970 gennaio 14	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 marzo 13	• Nessun danno	Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Roche Ronde - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2960	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2430
Dislivello (m):	530	Lunghezza reale (m):	1060
Sito valanghivo n°	16_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Sul versante opposto	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Nessun danno		• Nessun danno	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1970	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1988	• Nessun danno	Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Testa del Coin - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2980	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2290
Dislivello (m):	690	Lunghezza reale (m):	1468
Sito valanghivo n°	17_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Gran Vallon - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2970	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2270
Dislivello (m):	700	Lunghezza reale (m):	1728
Sito valanghivo n°	18_R_TO	Sito ASTV	87_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Eccezionale (oltre i 30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	25
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Nessun danno		• Nessun danno	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1970	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange Brusa' - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2780	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2180
Dislivello (m):	600	Lunghezza reale (m):	1440
Sito valanghivo n°	19_R_TO	Sito ASTV	85_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	
Morfologia	Dato non rilevato	
Inclinazione media	40	
Esposizione media	Sud-Ovest	
Substrato		
	Profilo	Dato non rilevato
	Andamento planimetrico	Rettilineo
	Morfologia	Impluvio
	Inclinazione media	25
	Substrato	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	
Note		
	Tipologia	• Assenti
	Note	

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Bosco	• Bosco

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1966	• Nessun danno	
1970 aprile 22	• Nessun danno	
1970 gennaio 15	• Nessun danno	
1970 marzo 14	• Nessun danno	
	Mod.7 Aineva	Non presenti
	Note generali	

FOTO	FONTI	
Non presenti	Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	
	Data primo rilevamento	1991
	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Valfredda - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2630	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2170
Dislivello (m):	460	Lunghezza reale (m):	903
Sito valanghivo n°	20_R_TO	Sito ASTV	84_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud-Ovest	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Bosco		• Bosco	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1955	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1956	• Nessun danno	Note generali	
1970 gennaio 15	• Bosco		
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Pierre Muret - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2970	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2050
Dislivello (m):	920	Lunghezza reale (m):	1315
Sito valanghivo n°	21_R_TO	Sito ASTV	83_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud-Ovest	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Alla base del versante	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	- Bosco - Fabbricati civili		- Fabbricati civili - Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1935 maggio 4	Fabbricati civili	Mod.7 Aineva	1993.03.01
1970 aprile 22	Nessun danno	Note generali	Nel 1935 danneggia i tetti di due case
1970 gennaio 15	Nessun danno		
1970 marzo 14	Nessun danno		
1993 marzo 1	Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange La Croix - località Valfredda, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2500	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1920
Dislivello (m):	580	Lunghezza reale (m):	1292
Sito valanghivo n°	22_R_TO	Sito ASTV	82_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Ovest	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco • Rotabili • Malghe • Fabbricati civili		• Fabbricati civili • Malghe • Bosco • Rotabili

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1951 marzo	• Fabbricati civili • Malghe	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 aprile 18	• Nessun danno	Note generali	
1972	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Mouchecuite - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2450	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1640
Dislivello (m):	810	Lunghezza reale (m):	1333
Sito valanghivo n°	23_R_TO	Sito ASTV	80_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	35	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Ovest	Inclinazione media	25
Substrato		Substrato	• Canale in bosco di conifere

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco • Rotabili • Malghe • Fabbricati civili		• Malghe • Bosco • Fabbricati civili • Rotabili

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1920	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1934 gennaio 20	• Nessun danno	Note generali	
1937	• Nessun danno		
1961 febbraio	• Fabbricati civili • Malghe		
1970 aprile 21	• Bosco		
1970 gennaio 13	• Nessun danno		
1970 marzo 16	• Nessun danno		
2004 gennaio 13	• Bosco		
2008 dicembre	• Bosco		

FOTO		FONTI	
Numero fotografie collegate: 3		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2009



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange Charence - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2650	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1780
Dislivello (m):	870	Lunghezza reale (m):	1978
Sito valanghivo n°	24_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Ovest	Inclinazione media	25
Substrato		Substrato	• Canale in bosco di conifere
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Bosco • Rotabili		• Rotabili • Bosco	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2004 gennaio 13	• Bosco	Mod.7 Aineva	• 2004.01.13
		Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2005



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Almiame - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2400	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1930
Dislivello (m):	470	Lunghezza reale (m):	1433
Sito valanghivo n°	25_R_TO	Sito ASTV	79_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	25
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Bosco • Rotabili		• Rotabili • Bosco	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1963 maggio 8	• Rotabili	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 aprile 20	• Nessun danno	Note generali	Ponte su rio e strada
2008 dicembre	• Nessun danno		
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2009

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Tete Pierre Muret - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2950	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2380
Dislivello (m):	570	Lunghezza reale (m):	871
Sito valanghivo n°	26_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Testa del Coin - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2950	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2460
Dislivello (m):	490	Lunghezza reale (m):	1175
Sito valanghivo n°	27_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Ovest	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Valfredda - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2920	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2510
Dislivello (m):	410	Lunghezza reale (m):	894
Sito valanghivo n°	28_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Ovest	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Costa del Becco - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2780	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2380
Dislivello (m):	400	Lunghezza reale (m):	788
Sito valanghivo n°	29_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud-Ovest	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange Chaux - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2600	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1920
Dislivello (m):	680	Lunghezza reale (m):	1606
Sito valanghivo n°	30_R_TO	Sito ASTV	78_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Ovest	Inclinazione media	25
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Bosco • Rotabili		• Rotabili • Bosco	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1970	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
2004 gennaio 13	• Nessun danno	Note generali	
2008 dicembre	• Nessun danno		
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2009

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange Almiane - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2580	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1920
Dislivello (m):	660	Lunghezza reale (m):	1378
Sito valanghivo n°	31_R_TO	Sito ASTV	77_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Ovest	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Canale in bosco di conifere
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	1989
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Bosco • Rotabili		• Rotabili • Bosco	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1937	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	• 2004.01.13
1951	• Nessun danno	Note generali	
1955	• Nessun danno		
1966	• Nessun danno		
1970 aprile 3	• Nessun danno		
2004 gennaio 13	• Nessun danno		
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2005



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange Prafora - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2360	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1960
Dislivello (m):	400	Lunghezza reale (m):	1002
Sito valanghivo n°	32_R_TO	Sito ASTV	76_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Ovest	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Canale in bosco di conifere

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel lago/invaso artificiale	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco • Manufatti		• Manufatti

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1961 febbraio 6	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1963	• Nessun danno	Note generali	
1963 maggio 8	• Nessun danno		
1970 aprile 26	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Costa del Becco - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2450	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2020
Dislivello (m):	430	Lunghezza reale (m):	888
Sito valanghivo n°	33_R_TO	Sito ASTV	75_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	30	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	35
Substrato		Substrato	• Canale in bosco misto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua • Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1938 febbraio 21	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1963 maggio 8	• Nessun danno	Note generali	
1970 aprile 20	• Nessun danno		
1972	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Costa del Becco - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2500	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2090
Dislivello (m):	410	Lunghezza reale (m):	792
Sito valanghivo n°	34_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Costa del Becco - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2480	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2100
Dislivello (m):	380	Lunghezza reale (m):	995
Sito valanghivo n°	35_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	
Morfologia	Dato non rilevato	
Inclinazione media	40	
Esposizione media	Nord-Est	
Substrato		
	Profilo	Dato non rilevato
	Andamento planimetrico	Rettilineo
	Morfologia	Canalone
	Inclinazione media	30
	Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	
Note		
	Tipologia	• Assenti
	Note	

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Nessun danno	• Nessun danno

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti	Mod.7 Aineva	Non presenti
	Note generali	

FOTO	FONTI		
Non presenti	Non presenti		
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grangia Marina - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2650	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2120
Dislivello (m):	530	Lunghezza reale (m):	787
Sito valanghivo n°	36_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	
Morfologia	Dato non rilevato	
Inclinazione media	40	
Esposizione media	Nord-Est	
Substrato		
	Profilo	Dato non rilevato
	Andamento planimetrico	Curvilineo
	Morfologia	Pendio aperto
	Inclinazione media	30
	Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	
Note		
	Tipologia	• Assenti
	Note	

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Rotabili	• Nessun danno

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti	Mod.7 Aineva	Non presenti
	Note generali	

FOTO	FONTI		
Non presenti	Non presenti		
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange Enver - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2450	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2140
Dislivello (m):	310	Lunghezza reale (m):	653
Sito valanghivo n°	37_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Costa del Becco - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2750	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2160
Dislivello (m):	590	Lunghezza reale (m):	861
Sito valanghivo n°	38_R_TO	Sito ASTV	74_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Fabbricati civili • Malghe • Rotabili		• Rotabili
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1966	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 aprile 24	• Nessun danno	Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Vallone della Balma - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2750	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2470
Dislivello (m):	280	Lunghezza reale (m):	564
Sito valanghivo n°	39_R_TO	Sito ASTV	73_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Rotabili		• Nessun danno
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1966	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 aprile 24	• Nessun danno	Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Vallone della Balma - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2700	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2530
Dislivello (m):	170	Lunghezza reale (m):	696
Sito valanghivo n°	40_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Vallone della Balma - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2950	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2620
Dislivello (m):	330	Lunghezza reale (m):	680
Sito valanghivo n°	41_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Ovest	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Lungo il versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Vallone della Balma - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2920	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2690
Dislivello (m):	230	Lunghezza reale (m):	412
Sito valanghivo n°	42_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	35
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Lungo il versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Passo Valfredda - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153070
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2920	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2740
Dislivello (m):	180	Lunghezza reale (m):	206
Sito valanghivo n°	43_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Lungo il versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Passo di Valfredda - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153070
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2980	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2840
Dislivello (m):	140	Lunghezza reale (m):	188
Sito valanghivo n°	44_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	35	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Lungo il versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Sommeiller - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153070
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	3200	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2720
Dislivello (m):	480	Lunghezza reale (m):	1358
Sito valanghivo n°	45_R_TO	Sito ASTV	72_16
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Exilles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Sud-Ovest	Inclinazione media	25
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Lungo il versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Nessun danno		• Nessun danno	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1963	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1966	• Nessun danno	Note generali	
1970 maggio 2	• Nessun danno		
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Sommeiller - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153070
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	3050	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2700
Dislivello (m):	350	Lunghezza reale (m):	1231
Sito valanghivo n°	46_R_TO	Sito ASTV	71_16 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Exilles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud-Ovest	Inclinazione media	25
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Rotabili		• Rotabili	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1966	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 maggio	• Rotabili	Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rifugio des Glaciers - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153070
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	3120	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2990
Dislivello (m):	130	Lunghezza reale (m):	186
Sito valanghivo n°	47_R_TO	Sito ASTV	70_16
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Exilles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Non nota
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	45
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Fabbricati civili		• Fabbricati civili
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1970	• Fabbricati civili	Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	rifugio
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Rognosa di Etiache - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153070
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	3270	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2840
Dislivello (m):	430	Lunghezza reale (m):	1032
Sito valanghivo n°	48_R_TO	Sito ASTV	69_16
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Exilles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Lungo il versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Rotabili		• Rotabili
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1970 gennaio 13	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 maggio 2	• Nessun danno	Note generali	
1970 marzo 14	• Nessun danno		
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Cresta Rognosa di Etiache - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	3180	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2730
Dislivello (m):	450	Lunghezza reale (m):	1168
Sito valanghivo n°	49_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO
Ubicazione	Zona delle creste
Morfologia	Dato non rilevato
Inclinazione media	40
Esposizione media	Sud
Substrato	
	Substrato
	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA
Luogo di arresto	• Alla base del versante
Note	
	Tipologia
	• Assenti
	Note

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
	• Nessun danno

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Non presenti	Mod.7 Aineva
	Non presenti
	Note generali

FOTO	FONTI
Non presenti	Non presenti

Rilevatore	CFAVS
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]
Data primo rilevamento	1991
Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Cresta Rognosa di Etiache - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2960	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2580
Dislivello (m):	380	Lunghezza reale (m):	654
Sito valanghivo n°	50_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rognosa di Etiache - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	3300	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2980
Dislivello (m):	320	Lunghezza reale (m):	649
Sito valanghivo n°	51_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Nord-Ovest	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Lungo il versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grangia Fond - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2500	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2150
Dislivello (m):	350	Lunghezza reale (m):	572
Sito valanghivo n°	52_R_TO	Sito ASTV	68_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	26	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	40
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti • Arbusteto
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Malghe • Fabbricati civili		• Fabbricati civili • Malghe	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1938	• Fabbricati civili • Malghe	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 marzo 16	• Nessun danno	Note generali	Nel 1938 distrusse le grange Fond
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange di Etiache - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2680	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2150
Dislivello (m):	530	Lunghezza reale (m):	1298
Sito valanghivo n°	53_R_TO	Sito ASTV	67_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	27	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	31
Substrato		Substrato	• Corso d'acqua con vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel lago/invaso artificiale	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Malghe • Fabbricati civili		• Malghe • Fabbricati civili	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1951	• Fabbricati civili • Malghe	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 aprile 2	• Nessun danno	Note generali	Nel 1951 distrusse tre grange presso il rifugio Scarfiotti
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange di Etiache - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2650	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2140
Dislivello (m):	510	Lunghezza reale (m):	1322
Sito valanghivo n°	54_R_TO	Sito ASTV	66_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	38	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud-Ovest	Inclinazione media	25
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Malghe • Fabbricati civili		• Malghe • Fabbricati civili	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1951 marzo	• Fabbricati civili • Malghe	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 aprile	• Nessun danno	Note generali	Distrusse le grange Adret
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange Adret - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2630	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2130
Dislivello (m):	500	Lunghezza reale (m):	1145
Sito valanghivo n°	55_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	35	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1951	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970	• Nessun danno	Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	

Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange Picreaux - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2960	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2010
Dislivello (m):	950	Lunghezza reale (m):	2081
Sito valanghivo n°	56_R_TO	Sito ASTV	65_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	38	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud-Ovest	Inclinazione media	25
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Rotabili		• Persone travolte • Rotabili

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1931 gennaio 26	• Persone travolte	Mod.7 Aineva	Non presenti
1934 febbraio 15	• Nessun danno	Note generali	
1938 febbraio 20	• Nessun danno		
1961	• Nessun danno		
1966	• Persone travolte		
1970 aprile 21	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Cresta San Michele - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	3190	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2010
Dislivello (m):	1180	Lunghezza reale (m):	1749
Sito valanghivo n°	57_R_TO	Sito ASTV	64_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	35	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Rotabili		• Rotabili • Persone travolte
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1931 gennaio 18	• Persone travolte	Mod.7 Aineva	Non presenti
1934 febbraio 15	• Nessun danno	Note generali	Nel 1931 morti 21 alpini
1938 febbraio 20	• Nessun danno		
1961	• Nessun danno		
1966	• Nessun danno		
1970 aprile 21	• Nessun danno		
FOTO		FONTI	
Non presenti		18 gennaio 1931	• La gazzetta del popolo 21-01-1931
		18 gennaio 1931	• La stampa 22-01-1931
		18 gennaio 1931	• La stampa 20-01-1931
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Pisepas - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2980	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2000
Dislivello (m):	980	Lunghezza reale (m):	2041
Sito valanghivo n°	58_R_TO	Sito ASTV	63_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	38	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Persone travolte
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1930 gennaio 27	• Persone travolte	Mod.7 Aineva	Non presenti
1937 marzo 18	• Nessun danno	Note generali	
1963	• Nessun danno		
1966	• Nessun danno		
1970 aprile 24	• Nessun danno		
1970 gennaio 14	• Nessun danno		
1970 marzo 15	• Nessun danno		
FOTO		FONTI	
Non presenti		27 gennaio 1930	• L'eco del Chisone 31-01-1931
		27 gennaio 1930	• La Stampa 1-02-1931
		27 gennaio 1930	• La stampa 30-01-1931
		27 gennaio 1930	• La gazzetta del popolo 30-01-1931
		27 gennaio 1930	• La stampa 30-01-1931
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange Plan - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	3000	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1960
Dislivello (m):	1040	Lunghezza reale (m):	2205
Sito valanghivo n°	59_R_TO	Sito ASTV	61_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Malghe • Fabbricati civili		• Fabbricati civili • Malghe

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1951	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1955	• Nessun danno	Note generali	
1963	• Nessun danno		
1966	• Nessun danno		
1970 gennaio 16	• Nessun danno		
1970 marzo 13	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Punsainche - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	3000	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1960
Dislivello (m):	1040	Lunghezza reale (m):	2057
Sito valanghivo n°	60_R_TO	Sito ASTV	60_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	35	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Rotabili		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1951	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1955	• Nessun danno	Note generali	
1966	• Nessun danno		
1970 aprile 22	• Nessun danno		
1970 gennaio 14	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Colle Pelouse - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2750	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1960
Dislivello (m):	790	Lunghezza reale (m):	1535
Sito valanghivo n°	61_R_TO	Sito ASTV	59_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Est	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel fondovalle	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Nessun danno		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1951	Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1955	Nessun danno	Note generali	
1963	Nessun danno		
1970 aprile 26	Nessun danno		
1972	Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Costa Lunga - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2850	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1960
Dislivello (m):	890	Lunghezza reale (m):	1664
Sito valanghivo n°	62_R_TO	Sito ASTV	58_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Est	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel lago/invaso artificiale	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1935	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1951	• Nessun danno	Note generali	
1966	• Nessun danno		
1970 aprile 26	• Nessun danno		
1972	• Nessun danno		
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange Serre - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2620	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1900
Dislivello (m):	720	Lunghezza reale (m):	1300
Sito valanghivo n°	63_R_TO	Sito ASTV	57_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Est	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua	Tipologia	• Cuneo di deviazione
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Manufatti		• Manufatti	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	Danneggia i muretti paravalanghe costruiti a protezione della diga
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Cima Gardiola Se - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2550	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1820
Dislivello (m):	730	Lunghezza reale (m):	1558
Sito valanghivo n°	64_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua • Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Gardiola - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2650	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1800
Dislivello (m):	850	Lunghezza reale (m):	1675
Sito valanghivo n°	65_R_TO	Sito ASTV	56_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	35
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1967	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970	• Nessun danno	Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	

Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Peu Gardiola S - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2900	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1580
Dislivello (m):	1320	Lunghezza reale (m):	2782
Sito valanghivo n°	66_R_TO	Sito ASTV	55_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione) • Prato/pascolo • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel canalone • Nel corso d`acqua • In zone edificate	Tipologia	• Argine di deviazione • Opere di altro tipo (vd.note) • Ombrelli fermaneve
Note		Note	1989 - scavo dell'intaglio in apice del conoide 2004 - realizzazione dell'argine in terre armate e relativa spiaggia di deposito 2008 - installazione ombrelli fermaneve in zona Chanà
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Altro (vd note) • Linee elettriche • Rotabili • Manufatti • Fabbricati civili • Malghe		• Rotabili • Persone travolte • Altro (vd note) • Linee elettriche • Fabbricati civili • Manufatti	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1706 gennaio 2	• Fabbricati civili • Persone travolte	Mod.7 Aineva	• 1993.03.01 • 1999.04.16 • 2018.01.04 • 2018.01.21
1888	• Persone travolte	Note generali Distretto case e provocato talvolta morti nel 1706, 1912, 1962, 1970. Nel 1961 uccise 9 bovini e 82 ovini. Il 21-01-2018 la valanga, deviata dal vallo riempito da valanghe precedenti, ha raggiunto il torrente Rochemolles e la strada di accesso a monte dell'abitato	
1911 dicembre 27	• Fabbricati civili		
1912 gennaio 7	• Nessun danno • Persone travolte		
1937 febbraio 2	• Nessun danno		
1961 febbraio 4	• Altro (vd note) • Fabbricati civili • Linee elettriche • Manufatti • Persone travolte		
1967 dicembre 25	• Nessun danno		
1970 febbraio 24	• Fabbricati civili • Manufatti		
1993 marzo 1	• Rotabili		

1999 aprile 16	Nessun danno
2018 gennaio 21	Altro (vd note)
2018 gennaio 4	Nessun danno

FOTO		FONTI	
Numero fotografie collegate: 8		1888	non nota
		27 dicembre 1911	La valsusa 13-01-1912
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1997
Autore aggiornamento	dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2023-11-30



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Gran Vallone - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	3050	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1540
Dislivello (m):	1510	Lunghezza reale (m):	3373
Sito valanghivo n°	68_R_TO	Sito ASTV	54_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	25
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• In zone edificate • Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note	Danneggia il bosco del versante opposto	Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco • Manufatti • Fabbricati civili • Linee elettriche • Rotabili		• Rotabili • Linee elettriche • Fabbricati civili • Persone travolte • Altro (vd note) • Manufatti • Bosco
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1661 gennaio 23	• Fabbricati civili	Mod.7 Aineva	• 2018.01.04
1706 gennaio 3	• Fabbricati civili • Persone travolte	Note generali	Danneggiato cimitero, chiesa, campanile e case nel 1661, 1706, 1749, 1873, 1911, 1935. Il 4-01-2018 la valanga ha raggiunto la SP235 sul versante opposto e ha schiantato alcune piante e una baracca di cantiere.
1749 febbraio 6	• Bosco • Fabbricati civili		
1873	• Fabbricati civili • Persone travolte		
1911 dicembre 27	• Bosco • Fabbricati civili		
1935 dicembre 4	• Bosco • Fabbricati civili • Linee elettriche		
1937	• Nessun danno		
1951	• Nessun danno		
1952 febbraio 4	• Nessun danno		
1955 gennaio 21	• Nessun danno		
1966	• Nessun danno		
1972	• Nessun danno		
2018 gennaio 4	• Altro (vd note) • Fabbricati civili • Rotabili		

FOTO		FONTI	
Numero fotografie collegate: 6		27 dicembre 1911	• La valsusa 6-01-1912
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1997
Autore aggiornamento	CFAVS	Data aggiornamento	2022

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grangia Lozier - località Bardonecchia, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2000	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1520
Dislivello (m):	480	Lunghezza reale (m):	800
Sito valanghivo n°	69_R_TO	Sito ASTV	53_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1936 gennaio 17	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1938 marzo 23	• Nessun danno	Note generali	
1951	• Nessun danno		
1955	• Nessun danno		
1966	• Nessun danno		
1970 febbraio 26	• Nessun danno		
1970 marzo 13	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Passo Croce Paumort - località Bardonecchia, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2450	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1520
Dislivello (m):	930	Lunghezza reale (m):	1718
Sito valanghivo n°	70_R_TO	Sito ASTV	52_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1951	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1955	• Nessun danno	Note generali	
1963	• Nessun danno		
1966	• Nessun danno		
1970 maggio 3	• Nessun danno		
1970 marzo 16	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Cresta Grossiere - località Bardonecchia, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2180	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1470
Dislivello (m):	710	Lunghezza reale (m):	1604
Sito valanghivo n°	71_R_TO	Sito ASTV	51_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1935 gennaio 26	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1961 febbraio 4	• Nessun danno	Note generali	
1970 aprile 11	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Melmise - località Bardonecchia, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2250	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1430
Dislivello (m):	820	Lunghezza reale (m):	1286
Sito valanghivo n°	72_R_TO	Sito ASTV	49_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1951	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1955	• Nessun danno	Note generali	
1963	• Nessun danno		
1966	• Nessun danno		
1970 aprile 20	• Nessun danno		
1970 gennaio 13	• Nessun danno		
1972	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange Belcotte - località Bardonecchia, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2100	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1390
Dislivello (m):	710	Lunghezza reale (m):	1270
Sito valanghivo n°	73_R_TO	Sito ASTV	48_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1938 febbraio 22	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1951	• Nessun danno	Note generali	
1955	• Nessun danno		
1963	• Nessun danno		
1966	• Nessun danno		
1970 gennaio 13	• Nessun danno		
1970 marzo 15	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Croce Chabriere - località Bardonecchia, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2200	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1370
Dislivello (m):	830	Lunghezza reale (m):	1490
Sito valanghivo n°	74_R_TO	Sito ASTV	47_15 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Rochemolles 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Tortuoso
Inclinazione media	35	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Roccia affiorante

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1937	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1951	• Nessun danno	Note generali	
1955	• Nessun danno		
1963	• Nessun danno		
1966	• Nessun danno		
1970 aprile 9	• Nessun danno		
1970 gennaio 13	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Bagna' - località Valle del Frejus, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2960	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2070
Dislivello (m):	890	Lunghezza reale (m):	2108
Sito valanghivo n°	75_R_TO	Sito ASTV	46_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud-Ovest	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1937 febbraio 5	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 gennaio 17	• Nessun danno	Note generali	
1970 marzo 20	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Bagna' - località Valle del Frejus, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Frejus	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	3020	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2100
Dislivello (m):	920	Lunghezza reale (m):	2062
Sito valanghivo n°	76_R_TO	Sito ASTV	45_15
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Rochemolles
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1937 febbraio 5	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	• 1993.05.08
1970 gennaio 17	• Nessun danno	Note generali	
1970 marzo 20	• Nessun danno		
1993 maggio 8	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Graviere - località Valle del Frejus, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Frejus	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2950	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2550
Dislivello (m):	400	Lunghezza reale (m):	806
Sito valanghivo n°	77_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO
Ubicazione	Zona delle creste
Morfologia	Dato non rilevato
Inclinazione media	45
Esposizione media	Sud
Substrato	
	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA
Luogo di arresto	• Nel fondovalle
Note	

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Nessun danno	• Nessun danno

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Non presenti	Mod.7 Aineva
	Non presenti
	Note generali

FOTO	FONTI
Non presenti	Non presenti
Rilevatore	CFAVS
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]
	Data primo rilevamento
	1991
	Data aggiornamento
	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Graviere - località Valle del Frejus, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Frejus	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	3000	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2420
Dislivello (m):	580	Lunghezza reale (m):	1054
Sito valanghivo n°	78_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Piano delle Tavernette - località Valle del Frejus, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Frejus	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2780	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1880
Dislivello (m):	900	Lunghezza reale (m):	1968
Sito valanghivo n°	79_R_TO	Sito ASTV	44_14 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Punta del Frejus 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	25
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1970 aprile 12	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 gennaio 10	• Nessun danno	Note generali	
1970 marzo 20	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Frejus - località Valle del Frejus, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Frejus	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2900	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2150
Dislivello (m):	750	Lunghezza reale (m):	1718
Sito valanghivo n°	80_R_TO	Sito ASTV	43_14
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Punta del Frejus
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	25
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1970 aprile 17	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 gennaio 14	• Nessun danno	Note generali	
1970 gennaio 15	• Nessun danno		
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Chatelard - località Valle del Frejus, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Frejus	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2100	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1760
Dislivello (m):	340	Lunghezza reale (m):	1051
Sito valanghivo n°	81_R_TO	Sito ASTV	42_14
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Punta del Frejus
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1970 gennaio 13	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 marzo 15	• Nessun danno	Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	

Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Gauthier - località Valle del Frejus, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Frejus	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2850	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2030
Dislivello (m):	820	Lunghezza reale (m):	2618
Sito valanghivo n°	82_R_TO	Sito ASTV	41_14 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Punta del Frejus 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Tortuoso
Inclinazione media	50	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Malghe • Fabbricati civili		• Malghe • Fabbricati civili

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1893	• Fabbricati civili • Malghe	Mod.7 Aineva	Non presenti
1961 febbraio 17	• Nessun danno	Note generali	Grange Merdovine
1970 marzo 16	• Fabbricati civili • Malghe		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Cima Blave - località Valle del Frejus, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Frejus	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2240	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1900
Dislivello (m):	340	Lunghezza reale (m):	702
Sito valanghivo n°	83_R_TO	Sito ASTV	40_14
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Punta del Frejus
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO
Ubicazione	Profilo
Fra le creste e il limite del bosco	Dato non rilevato
Morfologia	Andamento planimetrico
Dato non rilevato	Rettilineo
Inclinazione media	Morfologia
45	Canalone
Esposizione media	Inclinazione media
Nord-Est	35
Substrato	Substrato
	• Arbusteto

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA
Luogo di arresto	Tipologia
• Sul versante opposto	• Assenti
Note	Note

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Bosco • Malghe • Fabbricati civili	• Bosco • Malghe • Fabbricati civili

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
1911	Mod.7 Aineva
• Fabbricati civili • Malghe	Non presenti
1937 febbraio 10	Note generali
• Nessun danno	Grange Challanche oggi ruderi
1970 aprile 17	
• Nessun danno	

FOTO	FONTI
Non presenti	Non presenti
Rilevatore	Data primo rilevamento
CFAVS	1991
Autore aggiornamento	Data aggiornamento
CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Cresta Blave - località Valle del Frejus, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Frejus	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2100	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1570
Dislivello (m):	530	Lunghezza reale (m):	1305
Sito valanghivo n°	84_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Est	Inclinazione media	25
Substrato		Substrato	• Arbusteto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	

Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Serres des Granges - località Valle del Frejus, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Frejus	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2080	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1550
Dislivello (m):	530	Lunghezza reale (m):	1300
Sito valanghivo n°	85_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO
Ubicazione	Zona delle creste
Morfologia	Dato non rilevato
Inclinazione media	45
Esposizione media	Est
Substrato	
	Profilo
	Dato non rilevato
	Andamento planimetrico
	Rettilineo
	Morfologia
	Impluvio
	Inclinazione media
	25
	Substrato
	• Arbusteto

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua
Note	
	Tipologia
	• Assenti
	Note

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Bosco	• Bosco

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Non presenti	Mod.7 Aineva
	Non presenti
	Note generali

FOTO	FONTI
Non presenti	Non presenti
Rilevatore	CFAVS
Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]
Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Serres des Granges - località Valle del Frejus, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Frejus	Sezione CTR:	153090
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	1920	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1580
Dislivello (m):	340	Lunghezza reale (m):	646
Sito valanghivo n°	86_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO
Ubicazione	Zona delle creste
Morfologia	Dato non rilevato
Inclinazione media	45
Esposizione media	Est
Substrato	
	Profilo
	Dato non rilevato
	Andamento planimetrico
	Rettilineo
	Morfologia
	Impluvio
	Inclinazione media
	25
	Substrato
	• Arbusteto

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA
Luogo di arresto	• Nel fondovalle
Note	
	Tipologia
	• Assenti
	Note

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Bosco	• Bosco

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Non presenti	Mod.7 Aineva
	Non presenti
	Note generali

FOTO	FONTI
Non presenti	Non presenti
Rilevatore	CFAVS
Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]
Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Les Granges - località Valle del Frejus, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Frejus	Sezione CTR:	153090
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	1900	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1610
Dislivello (m):	290	Lunghezza reale (m):	653
Sito valanghivo n°	87_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	
Morfologia	Dato non rilevato	
Inclinazione media	40	
Esposizione media	Est	
Substrato		
	Profilo	Dato non rilevato
	Andamento planimetrico	Curvilineo
	Morfologia	Impluvio
	Inclinazione media	28
	Substrato	• Arbusteto

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	
Note		
	Tipologia	• Assenti
	Note	

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Bosco	• Bosco

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti	Mod.7 Aineva	Non presenti
	Note generali	

FOTO	FONTI		
Non presenti	Non presenti		
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Les Granges - località Valle del Frejus, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Frejus	Sezione CTR:	153090
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	1880	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1590
Dislivello (m):	290	Lunghezza reale (m):	583
Sito valanghivo n°	88_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Est	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Les Granges - località Valle del Frejus, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Frejus	Sezione CTR:	153090
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	1800	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1550
Dislivello (m):	250	Lunghezza reale (m):	510
Sito valanghivo n°	89_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Arbusteto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Cima della Blave - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Frejus	Sezione CTR:	153050
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2500	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2190
Dislivello (m):	310	Lunghezza reale (m):	778
Sito valanghivo n°	90_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO
Ubicazione	Zona delle creste
Morfologia	Dato non rilevato
Inclinazione media	40
Esposizione media	Sud-Est
Substrato	
	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA
Luogo di arresto	• Alla base del canalone
Note	
	• Assenti

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
	• Nessun danno

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Non presenti	Mod.7 Aineva
	Non presenti
	Note generali

FOTO	FONTI
Non presenti	Non presenti
Rilevatore	CFAVS
Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]
Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Cima della Blave - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152080
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2200	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1860
Dislivello (m):	340	Lunghezza reale (m):	693
Sito valanghivo n°	91_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	20
Substrato		Substrato	• Arbusteto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Cima della Blave - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152120
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2060	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1760
Dislivello (m):	300	Lunghezza reale (m):	684
Sito valanghivo n°	92_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO
Ubicazione	Zona delle creste
Morfologia	Dato non rilevato
Inclinazione media	40
Esposizione media	Sud
Substrato	
	• Canale in bosco di conifere

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA
Luogo di arresto	• Alla base del canalone
Note	
	• Assenti

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
	• Bosco

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Non presenti	Mod.7 Aineva
	Non presenti
	Note generali

FOTO	FONTI
Non presenti	Non presenti

Rilevatore	CFAVS
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]
Data primo rilevamento	1991
Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Nera S - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152080
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2790	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2250
Dislivello (m):	540	Lunghezza reale (m):	1234
Sito valanghivo n°	93_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud-Ovest	Inclinazione media	25
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua • Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Nera - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152080
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	3000	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2650
Dislivello (m):	350	Lunghezza reale (m):	734
Sito valanghivo n°	94_R_TO	Sito ASTV	39_14 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Punta del Frejus 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Sud-Ovest	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Nessun danno		• Nessun danno	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1970 febbraio 5	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 marzo 13	• Nessun danno	Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rivo Rubans - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152080
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2300	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1820
Dislivello (m):	480	Lunghezza reale (m):	1078
Sito valanghivo n°	95_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Prato/pascolo

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Gran Bagna - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152080
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2800	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2330
Dislivello (m):	470	Lunghezza reale (m):	875
Sito valanghivo n°	96_R_TO	Sito ASTV	38_14 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Punta del Frejus 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	35
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1970 maggio 2	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	
FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Gran Somma - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152080
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2610	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2360
Dislivello (m):	250	Lunghezza reale (m):	693
Sito valanghivo n°	97_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO
Ubicazione	Zona delle creste
Morfologia	Dato non rilevato
Inclinazione media	45
Esposizione media	Sud
Substrato	
	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA
Luogo di arresto	• Alla base del canalone
Note	
	• Assenti

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
	• Nessun danno

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Non presenti	Mod.7 Aineva
	Non presenti
	Note generali

FOTO	FONTI
Non presenti	Non presenti
Rilevatore	CFAVS
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]
	Data primo rilevamento
	1991
	Data aggiornamento
	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rocca Bernauda - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152080
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2450	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2180
Dislivello (m):	270	Lunghezza reale (m):	738
Sito valanghivo n°	98_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	
Morfologia	Dato non rilevato	
Inclinazione media	45	
Esposizione media	Est	
Substrato		
	Profilo	Dato non rilevato
	Andamento planimetrico	Rettilineo
	Morfologia	Canalone
	Inclinazione media	30
	Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	
Note		
	Tipologia	• Assenti
	Note	

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Nessun danno	• Nessun danno

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti	Mod.7 Aineva	Non presenti
	Note generali	

FOTO	FONTI		
Non presenti	Non presenti		
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Baldassarre - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152120
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2600	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2120
Dislivello (m):	480	Lunghezza reale (m):	732
Sito valanghivo n°	99_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	35
Substrato		Substrato	- dato non rilevato - Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Alla base del versante	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Nessun danno		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Melchiorre - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152120
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2260	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1790
Dislivello (m):	470	Lunghezza reale (m):	912
Sito valanghivo n°	100_R_TO	Sito ASTV	37_14
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Punta del Frejus
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	35
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	- Nel corso d`acqua - Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1970 aprile 2	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti

Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Melchiorre - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152120
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2800	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1720
Dislivello (m):	1080	Lunghezza reale (m):	650
Sito valanghivo n°	101_R_TO	Sito ASTV	36_14
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Punta del Frejus
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Canale in bosco di conifere
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	- Nel corso d'acqua - Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Bosco		• Bosco	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1970 gennaio 14	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Melchiorre - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152120
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2050	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1730
Dislivello (m):	320	Lunghezza reale (m):	873
Sito valanghivo n°	102_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Canale in bosco di conifere

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	- Nel corso d'acqua - Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	

Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Melchiorre - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152120
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2150	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1620
Dislivello (m):	530	Lunghezza reale (m):	1306
Sito valanghivo n°	103_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Canale in bosco di conifere

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	- Nel corso d'acqua - Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	

Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Passo della Gallina - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152120
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2650	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2100
Dislivello (m):	550	Lunghezza reale (m):	472
Sito valanghivo n°	104_R_TO	Sito ASTV	35_21
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Bardonecchia
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• dato non rilevato
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco • Persone travolte
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1938 dicembre 29	• Persone travolte	Mod.7 Aineva	Non presenti
1969	• Nessun danno	Note generali	
1970 aprile 28	• Nessun danno		
FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Gasparre - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152120
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2630	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2260
Dislivello (m):	370	Lunghezza reale (m):	355
Sito valanghivo n°	105_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	
Morfologia	Dato non rilevato	
Inclinazione media	40	
Esposizione media	Est	
Substrato		
	Profilo	Dato non rilevato
	Andamento planimetrico	Rettilineo
	Morfologia	Impluvio
	Inclinazione media	30
	Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	
Note		
	Tipologia	• Assenti
	Note	

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Nessun danno	• Nessun danno

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti	Mod.7 Aineva	Non presenti
	Note generali	

FOTO	FONTI		
Non presenti	Non presenti		
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Gasparre - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152120
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2620	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2340
Dislivello (m):	280	Lunghezza reale (m):	477
Sito valanghivo n°	106_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	35
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Quattro Sorelle - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	152120
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2500	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2140
Dislivello (m):	360	Lunghezza reale (m):	590
Sito valanghivo n°	107_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Annuale (1 o più volte l'anno)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Est	Inclinazione media	35
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Nessun danno		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Pissat - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	153090
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2220	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1510
Dislivello (m):	710	Lunghezza reale (m):	1876
Sito valanghivo n°	108_R_TO	Sito ASTV	34_21 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Bardonecchia 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	28
Substrato		Substrato	• Canale in bosco di conifere
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Bosco		• Bosco	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1963 aprile	• Bosco	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 aprile 4	• Nessun danno	Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Tre Croci - località Valle della Rho, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	153090
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2180	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1480
Dislivello (m):	700	Lunghezza reale (m):	1497
Sito valanghivo n°	109_R_TO	Sito ASTV	33_21
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Bardonecchia
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	20
Substrato		Substrato	• Canale in bosco di conifere
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Bosco • Rotabili		• Rotabili • Bosco	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1937 febbraio 18	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 marzo 14	• Nessun danno	Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Valanga della Sagna - località Les Arnauds, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rho	Sezione CTR:	153090
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2050	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1400
Dislivello (m):	650	Lunghezza reale (m):	1321
Sito valanghivo n°	110_R_TO	Sito ASTV	32_21 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Bardonecchia 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud-Est	Inclinazione media	99
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1937 dicembre 27	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non presenti
1970 aprile 20	• Nessun danno	Note generali	
1970 aprile 3	• Nessun danno		
1970 febbraio 26	• Nessun danno		
1970 gennaio 12	• Nessun danno		
1970 marzo 14	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Valanga di Rio Fosse - località , Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Dora Bardonecchia	Sezione CTR:	153090
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2190	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1350
Dislivello (m):	840	Lunghezza reale (m):	2089
Sito valanghivo n°	111_R_TO	Sito ASTV	30-31_21 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Bardonecchia 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco
Morfologia	Canalone
Inclinazione media	45
Esposizione media	Sud-Est
Substrato	
Profilo	Dato non rilevato
Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Morfologia	Canalone
Inclinazione media	25
Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA
Luogo di arresto	• In zone edificate • Nel corso d'acqua
Note	1992 - realizzazione di briglia selettiva e spiaggia di deposito per intercettazione debris flow e valanghe

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Rotabili • Bosco	• Rotabili • Bosco

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
1938 gennaio 27	• Nessun danno
1963	• Nessun danno
1970 aprile 21	• Nessun danno
1970 gennaio 15	• Bosco
1970 marzo 14	• Bosco
1978 gennaio 14	• Rotabili
2021 gennaio 29	• Nessun danno
Mod.7 Aineva	• 1978.01.14
Note generali	

FOTO	FONTI
Numero fotografie collegate: 1	Non presenti
Rilevatore	CFAVS
Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS
Data aggiornamento	2022



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Valanga La Scala - località Melezet, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Dora Bardonecchia	Sezione CTR:	153130
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	1800	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1490
Dislivello (m):	310	Lunghezza reale (m):	717
Sito valanghivo n°	112_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	20
Substrato		Substrato	• Canale in bosco di conifere

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	

Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Comba della Gorgia - località Melezet, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Dora Bardonecchia	Sezione CTR:	153130
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2250	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1580
Dislivello (m):	670	Lunghezza reale (m):	1781
Sito valanghivo n°	113_R_TO	Sito ASTV	16_21
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Bardonecchia
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Altro (vd note)		• Persone travolte • Altro (vd note)

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1891 gennaio	• Persone travolte	Mod.7 Aineva	• 2011.03.17
1937 dicembre 26	• Nessun danno	Note generali	Nel marzo del 2011 ha danneggiato la recinzione della stazione automatica
1963 maggio 8	• Nessun danno		
1970 aprile 22	• Nessun danno		
1970 gennaio 12	• Nessun danno		
1970 marzo 15	• Nessun danno		
2011 marzo 17	• Altro (vd note)		

FOTO		FONTI	
Non presenti		gennaio 1891	• Corriere delle Alpi 1-02-1891
		gennaio 1891	• La gazzetta piemontese 2-02-1891
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2012



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Guglia del Mezzodi' - località Melezet, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Dora Bardonecchia	Sezione CTR:	153130
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2200	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1900
Dislivello (m):	300	Lunghezza reale (m):	384
Sito valanghivo n°	114_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO
Ubicazione	Zona delle creste
Morfologia	Dato non rilevato
Inclinazione media	45
Esposizione media	Est
Substrato	
Profilo	Dato non rilevato
Andamento planimetrico	Rettilineo
Morfologia	Canalone
Inclinazione media	30
Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA
Luogo di arresto	• Alla base del versante
Tipologia	• Assenti
Note	

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Bosco	• Nessun danno

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Non presenti	Mod.7 Aineva
	Non presenti
	Note generali

FOTO	FONTI
Non presenti	Non presenti
Rilevatore	CFAVS
Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]
Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Guglia del Mezzodi' - località Melezet, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Dora Bardonecchia	Sezione CTR:	153130
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2330	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1990
Dislivello (m):	340	Lunghezza reale (m):	434
Sito valanghivo n°	115_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Eccezionale (oltre i 30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non presenti
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Guglia del Mezzodi' - località Melezet, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Dora Bardonecchia	Sezione CTR:	153130
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2380	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2150
Dislivello (m):	230	Lunghezza reale (m):	583
Sito valanghivo n°	116_R_TO	Sito ASTV	15_21
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Bardonecchia
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Roccia affiorante
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Rotabili		• Rotabili • Persone travolte	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1931	• Persone travolte	Mod.7 Aineva	Non presenti
1937 dicembre 18	• Nessun danno	Note generali	Ostruisce la mulattiera per il Col des Acles
1970 aprile 22	• Nessun danno		
1970 gennaio 12	• Nessun danno		
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Vallone Cros - località Melezet, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Dora Bardonecchia	Sezione CTR:	153130
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2420	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1740
Dislivello (m):	640	Lunghezza reale (m):	1801
Sito valanghivo n°	117_R_TO	Sito ASTV	14_21
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia	Tavola ASTV	Bardonecchia
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Ovest	Inclinazione media	20
Substrato		Substrato	• Pascolo con rocce affioranti

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1938	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	• 2003.11.02 • 2003.11.02 • 2008.12.12 • 2011.03.17
1953	• Nessun danno		
1963 maggio 8	• Bosco	Note generali	
1967	• Nessun danno		
1970	• Nessun danno		
1975	• Nessun danno		
1984 febbraio 10	• Nessun danno		
2003 novembre 2	• Bosco		
2008 dicembre 12	• Nessun danno		
2011 marzo 17	• Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Numero fotografie collegate:	1	Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS	Data aggiornamento	2022

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Cresta Croce Mulattiera - località Melezet, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Dora Bardonecchia	Sezione CTR:	153130
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2280	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1920
Dislivello (m):	360	Lunghezza reale (m):	1865
Sito valanghivo n°	118_R_TO	Sito ASTV	13_21 
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	Bardonecchia 
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	25
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Lungo il versante	Tipologia	• Gaz.Ex. • Ponti da neve
Note	Deborda su un ripiano in localita Sant'Anna.	Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Impianti di risalita • Bosco		• Piste sciistiche
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1970 aprile 22	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	• 1970.01.16 • 1985.03.10 • 2006.02.21
1970 gennaio 16	• Piste sciistiche	Note generali	Il 16/01/1970 si arrestò nei pressi dello skilift "la selletta".
1972	• Nessun danno		
1975	• Nessun danno		
1985 marzo 10	• Piste sciistiche		
2006 febbraio 21	• Nessun danno		
FOTO		FONTI	
Numero fotografie collegate: 5		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1991
Autore aggiornamento	CFAVS	Data aggiornamento	2022



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Cresta Croce Mulattiera - località Melezet, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Dora Bardonecchia	Sezione CTR:	153130
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2220	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2150
Dislivello (m):	70	Lunghezza reale (m):	171
Sito valanghivo n°	119_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Ovest	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Persone travolte

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1970	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	• 1986.01.06
1986 gennaio 6	• Persone travolte	Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	

Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	1997
Autore aggiornamento	CFAVS, dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	Data aggiornamento	2000

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Guglia del Mezzodi' NE - località Melezet, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia, Rochemolles	Sezione CTR:	153130
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2200	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1850
Dislivello (m):	350	Lunghezza reale (m):	600
Sito valanghivo n°	120_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Canalone	Andamento planimetrico	Tortuoso
Inclinazione media	36	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Canale in bosco di conifere

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua • Alla base del canalone	Tipologia	• Assenti
Note	Rio Gurand	Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Bosco		• Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2008 dicembre 24	• Bosco	Mod.7 Aineva	• 2008.12.24
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Numero fotografie collegate: 1		Non presenti	

Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	2008
Autore aggiornamento	CFAVS	Data aggiornamento	2022



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Jafferau Ban - località Ban, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia	Sezione CTR:	153100
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2710	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2600
Dislivello (m):		Lunghezza reale (m):	275
Sito valanghivo n°	121_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO
Ubicazione	Profilo
Fra le creste e il limite del bosco	Rettilineo
Morfologia	Andamento planimetrico
Impluvio	Rettilineo
Inclinazione media	Morfologia
30	Impluvio
Esposizione media	Inclinazione media
Ovest	
Substrato	Substrato
	• Detrito di falda (ghiaione)

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA
Luogo di arresto	Tipologia
• Lungo il versante	• Assenti
Note	Note

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Piste sciistiche	• Persone travolte

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
1999 novembre 20	Mod.7 Aineva
• Persone travolte	• 1999.11.20
2010 dicembre 26	• 2010.12.26
• Nessun danno	Note generali

FOTO	FONTI
Numero fotografie collegate: 2	Non presenti
Rilevatore	Data primo rilevamento
CFAVS	2022
Autore aggiornamento	Data aggiornamento
CFAVS	2022

SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Perùn - località Rochemolles, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia	Sezione CTR:	153060
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2200	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1650
Dislivello (m):	550	Lunghezza reale (m):	680
Sito valanghivo n°	122_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO	ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	
Morfologia	Pendio aperto	
Inclinazione media	38	
Esposizione media	Sud	
Substrato		
	Profilo	A balze
	Andamento planimetrico	Tortuoso
	Morfologia	Impluvio
	Inclinazione media	
	Substrato	• Roccia affiorante

ZONA DI ARRESTO	OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Alla base del versante	
Note	La valanga può raggiungere la circonvallazione di Rochemolles e arrivare nell'alveo del Torrente omonimo. Nel gennaio del 2018 si è arrestata nei pressi dell'area pic nic "La Planche"	
	Tipologia	• Assenti
	Note	Parzialmente difesa dagli ombrelli fermaneve della valanga 66_R_TO, ma nel marzo 2018 il distacco superiore ne ha coinvolto 6.

DANNI POTENZIALI	DANNI ACCERTATI
• Rotabili	• Altro (vd note) • Rotabili

EVENTI NOTI	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2018 gennaio 4	• Altro (vd note)	
2018 marzo 17	• Rotabili	
	Mod.7 Aineva	• 2018.01.04 • 2018.03.17
	Note generali	

FOTO	FONTI	
Numero fotografie collegate: 2	Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	
Autore aggiornamento	dr.ssa Maria Cristina PROLA [ARPAP]	
	Data primo rilevamento	2022
	Data aggiornamento	2024-10-28



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Plateau - località Jafferau Plateau, Bardonecchia (TO)

Bacino Idrografico:	Dora Riparia	Sezione CTR:	153100
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2440	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	2350
Dislivello (m):		Lunghezza reale (m):	25
Sito valanghivo n°	123_R_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Valle Susa: Bardonecchia 	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Terreno e archivio	Frequenza	Periodica (ogni 2-30 anni)

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	30	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Ovest	Inclinazione media	30
Substrato		Substrato	• Prato/pascolo

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto		Tipologia	• Ombrelli fermaneve
Note	Arresto poco a valle dell'impianto di risalita "Plateau" del comprensorio sciistico del Monte Jafferau, la zona di sgancio risulta comunque a valle del deposito	Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	• Impianti di risalita • Piste sciistiche		• Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2010 dicembre 6	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	• 2010.12.06
		Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	CFAVS	Data primo rilevamento	2022
Autore aggiornamento	CFAVS	Data aggiornamento	2022